

چکیده

ماژول sim 800 برای ارتباط از راه دور، بدون محدودیت مصافت استفاده می شود که یکی از قابلیت های کلیدی و کاربردی برای طراحان الکترونیک به حساب می آید. حال آنکه یک مهندس طراح با افزودن ماژول GSM به دستگاه طراحی شده خود، می تواند این قابلیت حیاتی را در اختیار بگیرد. این ماژول مخابراتی در حقیقت یک تلفن همراه هوشمند است که فرمان های مختلف و متنوع دستگاه های طراحی شده را به درستی دریافت و ارسال می نماید و از سوی دیگر پاسخ های مربوطه را نیز از دستگاه یا کاربر انسانی دریافت کرده و به دستگاه های طراحی شده تحویل می دهد. ماژول های GSM شرکت SIMCOM چند سالی است که به عنوان رایج ترین ماژول های مخابراتی برای استفاده در مدارهای الکترونیکی در ایران به کار می روند. سری جدید این ماژول ها که تحت عنوان سری 088 وارد بازار شده اند، نسبت به سری 688 که قبل از این سری در بازار الکترونیک عرضه میشد. دارای تنوع مدل های بیشتری هستند که به کاربر امکان انتخاب دقیقتر، بسته به قابلیت های مورد نیاز در مقابل قیمت را می دهد.

واژگان کلیدی:

Sms کنترلر، ماژول Sim800، ارتباط از راه دور ، GSM

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه.....	۱
۱-۱. مقدمه	۲
۲-۱. رگولاتور:	۲
۳-۱. تقسیم بندی رگولاتور	۲
۴-۱. چند نکته در مورد رگولاتورها	۳
فصل دوم : شماتیک مدارى قطعات الکترونیکی و شیوه قرار دادن آنها در مدار	۵
۱-۲. شماتیک مدارى قطعات الکترونیکی و شیوه قرار دادن آنها در مدار	۶
۲-۲. مقاومت ها	۶
۳-۲. خازن ها	۶
۴-۲. کلیدها	۷
۵-۲. منابع ولتاژ	۷
۶-۲. باتری	۷
۷-۲. نودهای ولتاژ	۷
۸-۲. دیود ها	۸
۹-۲. آپ امپ ها	۸
۱۰-۲. رگولاتور ها	۸
۱۱-۲. کانکتورها	۹
۱۲-۲. رله ها	۹
۱۳-۲. اسپیکر و بازر	۹
۱۴-۲. معرفی خازن	۱۰
۱۵-۲. دیود	۱۰
۱-۱۵-۲. پلاریته	۱۱
۲-۱۵-۲. دیتاشیت دیودها	۱۴
۳-۱۵-۲. مشخصه های مهم دیود	۱۵
۴-۱۵-۲. کاربردهای دیود	۱۶
۱-۴-۱۵-۲. یکسوسازی	۱۶
۲-۴-۱۵-۲. گیت های منطقی	۱۸
۳-۴-۱۵-۲. دیودهای Flyback و حفاظت از افزایش ولتاژ های ناگهانی	۱۹
۵-۱۵-۲. انواع دیودها	۱۹

۲۱۶-۱۵-۲. دسته بندی دیودها
۲۱۱-۶-۱۵-۲. دیود زبر
۲۲۲-۶-۱۵-۲. دیود خازنی (واراکتور)
۲۲۳-۶-۱۵-۲. دیود دالانهای
۲۲۴-۶-۱۵-۲. دیود نورگسیل LED
۲۳۵-۶-۱۵-۲. دیود نوری
۲۳۶-۶-۱۵-۲. دیود گان
۲۳۱۶-۲. رله
۲۳۱-۱۶-۲. فنر
۲۴۲-۱۶-۲. نحوه کار رله
۲۵۳-۱۶-۲. دسته بندی انواع رله ها
۲۷۱۷-۲. گذری بر ماژول های SIM800 و SIM900
۲۷SIM900, SIM 800 تفاوتهای ماژول ۱-۱۷-۲.
۲۹۱۸-۲-مقاومت ها
۳۰۱۹-۲-برد مدار چاپی
۳۰۱-۱۹-۲. تعریف برد مدار چاپی
۳۱۲-۱۹-۲. چاپ علایم
۳۱۳-۱۹-۲. آزمون خالی برد
۳۲۴-۱۹-۲. مونتاژ
۳۳۵-۱۹-۲. تکنولوژی از طریق سوراخ کاری
۳۴۶-۱۹-۲. تکنولوژی سطح سوار شده
۳۴۷-۱۹-۲. مشخصات مداری برد مدار چاپی
۳۴۱-۷-۱۹-۲. مواد
۳۴۲-۷-۱۹-۲. لمینتها
۳۵۳-۷-۱۹-۲. ضخامت مس
۳۵۴-۷-۱۹-۲. صدور گواهینامه ایمنی US
۳۶۵-۷-۱۹-۲. بردهای چند سیمه
۳۶۶-۷-۱۹-۲. قطعات و طرف لحیم کاری شده
۳۶۲۰-۲. مقاومت الکتریکی
۳۷۱-۲۰-۲. واحدها
۳۸۲-۲۰-۲. عوامل مؤثر بر مقاومت
۳۸۱-۲-۲۰-۲. تأثیر جنس طول و مساحت سطح مقطع

۳۸ اثر دما بر مقاومت	۲-۲-۲۰-۲
۳۸ ساختار	۳-۲۰-۲
۳۹ ترکیب رساناها	۴-۲۰-۲
۳۹ ترکیب کربنی	۱-۴-۲۰-۲
۴۰ پیل کربنی	۲-۴-۲۰-۲
۴۰ مقاومت کربنی چاپی	۳-۴-۲۰-۲
۴۱ تلفات مقاومتی	۵-۲۰-۲
۴۱ کد رنگی الکترونیک	۶-۲۰-۲
۴۲ ترانزیستور	۲۱-۲
۴۵ کاربرد ترانزیستور	۱-۲۱-۲
۴۵ عملکرد	۲-۲۱-۲
۴۶ انواع	۳-۲۱-۲
۴۶ ترانزیستور دو قطبی پیوندی	۱-۳-۲۱-۲
۴۶ ترانزیستور پیوند اثر میدانی	۲-۳-۲۱-۲
۴۶ انواع ترانزیستور پیوندی	۱-۲-۳-۲۱-۲
۴۶ ساختمان ترانزیستور پیوندی	۲-۲-۳-۲۱-۲
۴۷ طرز کار ترانزیستور پیوندی	۳-۲-۳-۲۱-۲
۴۸ شیوه اتصال ترانزیستورها	۳-۲۱-۲
۴۸ اتصال بیس مشترک	۱-۳-۲۱-۲
۴۸ اتصال امیتر مشترک	۲-۳-۲۱-۲
۴۸ اتصال کلکتور مشترک	۳-۳-۲۱-۲
۴۸ نحوه و دلایل سوختن ترانزیستورها	۴-۲۱-۲
۴۹ بازار	۲۲-۲
۴۹ قطعات داخلی بازار	۱-۲۲-۲
۳	اگر موفق به باز کردن یکی از این بازارها شود می توانید قطعات داخلی بازار را ببینید . بازار، ۳ یا ۴ تا قطعه الکترونیکی دارد . دو تا قطعه پسیو (مقاومت و سلف) و یه قطعه اکتیو (ترانزیستور)	۴۹
۵۰ عملکرد بازار	۲-۲۲-۲
۵۲ فصل سوم : معرفی ماژول ها	
۵۳ SIM800	۱-۳
۵۴ برد کاربردی صنعتی SIM800	۱-۱-۳
۵۵ IC 61-5 امپ آپ LM324	۲-۱-۳

۵۷	۳-۱-۳. ویژگی های سری LM324
۵۷	۳-۱-۴. توصیف مدار:
۵۸	فصل چهارم : نرم افزارها.
۵۹	۴-۱. معرفی نرم افزار پروتئوس :
۶۱	۴-۲. معرفی نرم افزار بسکام:
۷۳	۴-۳. نرم افزار CORELDRAW
۷۴	فصل پنجم : پروژه عملی.
۷۵	۵-۱. قطعات نصب شده بر روی برد
۷۵	۵-۲. بازر
۷۵	۵-۳. دیودهای FLYBACK
۷۶	۵-۴. رله
۷۶	۵-۵. رگولاتور
۷۷	۵-۶. LM324
۷۸	۵-۷. میکرو کنترلر ATMEGA8
۷۹	۵-۸. سنسور مغناطیس UGN3503
۸۱	فصل ششم : نتیجه گیری
۸۲	۶-۱. نتیجه گیری
۸۳	منابع

فهرست اشکال

- شکل ۱-۱. رگولاتور ۷۸۰۵..... ۴
- شکل ۲-۱. رگولاتور قابل‌لمه ای..... ۴
- شکل ۱-۲. شماتیک تمام قطعات..... ۶
- شکل ۲-۲. شماتیک مقاومت..... ۶
- شکل ۳-۲. شماتیک خازن..... ۶
- شکل ۴-۲. شماتیک مداری انواع کلیدها..... ۷
- شکل ۵-۲. شماتیک مداری منابع تغذیه..... ۷
- شکل ۶-۲. شماتیک مداری باتری‌ها ۱۸..... ۷
- شکل ۷-۲. شماتیک مداری گره‌های ولتاژ در مدارات پیچیده برای کاهش حجم مدار..... ۷
- شکل ۸-۲. شماتیک مداری انواع دیود..... ۸
- شکل ۹-۲. شماتیک مداری آپ امپ‌ها..... ۸
- شکل ۱۰-۲. شماتیک رگولاتورها..... ۸
- شکل ۱۱-۲. شماتیک کانکتورها..... ۹
- شکل ۱۲-۲. شماتیک رله..... ۹
- شکل ۱۳-۲. شماتیک اسپیکر و بارز..... ۹
- شکل ۱۴-۲. نمایش خازن در مدار..... ۱۰
- شکل ۱۵-۲. دیود..... ۱۰
- شکل ۱۶-۲. ولتاژ دو سرش صفر..... ۱۱
- شکل ۱۷-۲. نماد مداری استاندارد دیود..... ۱۱
- شکل ۱۸-۲. جریان کاتد و آند..... ۱۲
- شکل ۱۹-۲. رابطه نموداری I و V..... ۱۲
- شکل ۲۰-۲. دستگاه مولتی متر..... ۱۳
- شکل ۲۱-۲. جریان دیود..... ۱۴
- شکل ۲۲-۲. نمودار ماکزیمم FORWARD CURRENT دیود..... ۱۵
- شکل ۲۳-۲. موج سینوسی در دیود..... ۱۶
- شکل ۲۴-۲. چهار دیود یکسوساز..... ۱۷
- شکل ۲۵-۲. چهار دیود کنارهم برای یکسوسازی..... ۱۷
- شکل ۲۶-۲. دیود با منبع تغذیه..... ۱۸
- شکل ۲۷-۲. گیت OR..... ۱۸

شکل ۲-۲۸. گیت AND	۱۹
شکل ۲-۲۹. دیود IN4148	۲۰
شکل ۲-۳۰. یک نوع دیود یکسوساز	۲۰
شکل ۲-۳۱. انواع پایه های دیود	۲۰
شکل ۲-۳۲. دیود LED	۲۰
شکل ۲-۳۳. دیود ناقص شاتکی	۲۱
شکل ۲-۳۴. رله	۲۴
شکل ۲-۳۵. حالت نرمال رله	۲۴
شکل ۲-۳۶. نمایش شروع به کار رله	۲۵
شکل ۲-۳۷. عملکرد رله	۲۵
شکل ۲-۳۸. کلاس بندی انواع رله	۲۶
SIM900 و SIM800 شکل ۲-۳۹. ماژول های	۲۶
شکل ۲-۴۰. مقاومت صفر اهم	شکل ۲-۴۱. یک مقاومت
صفر اهم	۳۰
شکل ۲-۴۲. برد مدار چاپی مالتی لایر - ۹ لایه - آبکاری طلا	۳۰
شکل ۲-۴۳. برد مدار چاپی مالتی لایر - ۴ لایه - آبکاری طلا	۳۲
شکل ۲-۴۴. مقاومت با کدهای رنگی	۳۶
شکل ۲-۴۵. مقاومت SIL	۳۸
شکل ۲-۴۶. مقاومتها با رساناهای سیمی رد شده از سوراخ	۳۹
شکل ۲-۴۷. سه مقاومت کربنی ترکیبی در سوپاپ (لوله خلأ) رادیو ۱۶۹۸	۳۹
شکل ۲-۴۸. مقاومت لایه کربنی $1\text{ K}\Omega$ TR-212	۴۰
شکل ۲-۴۹. مقاومت کربنی چاپی	۴۰
شکل ۲-۵۰. راهنمای کدین های مقاومت RMA انجمن سازندگان رادیو (1677-1647)	۴۱
شکل ۲-۵۱. چند نمونه ترانزیستور	۴۲
شکل ۲-۵۲. نماد ترانزیستور در یک پیاده رودر دانشگاه آویرو، کشور پرتغال	۴۴
شکل ۲-۵۳. بازسازی اولین ترانزیستور جهان	۴۷
شکل ۲-۵۴. بازر BUZZER روی مادربرد	۴۹
شکل ۲-۵۵. بازر BUZZER	۴۹
شکل ۲-۵۶. قطعات داخلی بازر	۵۰
شکل ۲-۵۷. مدار چاپی و پیزوسرامیک در بازر	۵۰
شکل ۲-۵۸. پیزوسرامیک در بازر	۵۰
شکل ۲-۵۹. شماتیک مدار داخلی بازر BUZZER دقیق تر اینجوری میشه:	۵۱

۵۵	شکل ۳-۱. LM324
۵۵	شکل ۳-۲. IC
۵۶	شکل ۳-۳. دیتاشیت و پایه LM324 IC
۵۶	شکل ۳-۴. ایسی
۵۹	شکل ۴-۱. منوی اصلی نرم افزار پروتئوس
۵۹	شکل ۴-۲. امکانات نرم افزار پروتئوس
۶۰	شکل ۴-۳. نرم افزار پروتئوس
۶۰	شکل ۴-۴. نرم افزار پروتئوس
۶۰	شکل ۴-۵. نرم افزار پروتئوس
۶۱	شکل ۴-۶. نرم افزار پروتئوس
۶۱	شکل ۴-۷. نرم افزار پروتئوس
۶۱	شکل ۴-۷. نرم افزار بسکام
۶۲	شکل ۴-۸. نرم افزار بسکام قسمت ادیت
۶۳	شکل ۴-۹. نرم افزار بسکام منوی VIEW
۶۴	شکل ۴-۱۰. نرم افزار بسکام منوی PROGRAM
۷۳	شکل ۴-۱۱. نرم افزار CORELDRAW
۷۵	شکل ۵-۱. برد
۷۵	شکل ۵-۲. بازر
۷۶	شکل ۵-۳. دیودهای FLYBACK
۷۶	شکل ۵-۴. رله
۷۶	شکل ۵-۵. رگولاتور
۷۷	شکل ۵-۶. LCD کاراکتری ۱۶*۲
۷۸	شکل ۵-۷. LM324
۷۸	شکل ۵-۸. میکرو کنترلر ATMEGA8
۷۹	شکل ۵-۹. سنسور مغناطیس UGN3503
۷۹	شکل ۵-۱۰. مراحل ساخت
۷۹	شکل ۵-۱۱. محیط نرم افزار
۸۰	شکل ۵-۱۲. محیط نرم افزار

جدول ۱-۱. ولتاژ خروجی و حداقل ولتاژ ورودی از سری ۵۰.....	۳
جدول ۱-۲. ولتاژ دو سر صفر.....	۱۱
جدول ۲-۲. دیتاشیت های مختلف دیود.....	۱۴
جدول ۳-۲. تفاوت ماژول های SIM800 و SIM900.....	۲۸
جدول ۴-۲. جدول رنگها و رقمها.....	۴۱

فصل اول

مقدمه

۱-۱. مقدمه

امروزه عرصه الکترونیک سراسر از تنوع تجهیزات و قطعات می باشد که ضروری است قبل از تعمیر ، اصلاح و یا حتی خلق و ابداع یک وسیله الکترونیکی ضمن آشنایی دقیق علمی شناخت کافی از تنوع بازار برای تامین احتیاجاتمان را با جدیدترین ابزارها و ادوات تامین کنیم. نرم افزارهای شبیه ساز امروزه علاوه بر کاهش هزینه ها در قالب حذف شیوه های سنتی آزمون و خطا ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند ساخت، امکان تحقق ایده های خلاقانه را فراهم نموده اند. در ابتدا قطعات الکترونیکی مورد استفاده در sms کنترلر را معرفی و نحوه ی قرارگرفتن و کاربرد آنها در مدار را توضیح خواهیم داد و در انتهای بخش مراحل و روش تهیه PCB و برنامه دادن به میکرو و کارکردن با نرم افزارهای مربوطه بیان خواهد شد.

۱-۲. رگولاتور:

کلمه رگولاتور^۱ برگرفته از فعل regulate به معنای تنظیم کردن است. در اینجا منظور از رگولاتور ، رگولاتور ولتاژ است چون رگولاتور یک مفهوم کلی است، مهم است که خروجی یک ولتاژ ثابت بوده و نوسانی به همراه نداشته باشد تا به المان های مدار آسیبی نرسد.

رگولاتور ها دو تا مزیت خیلی مهم دارند:

مزیت اول این است که همان طور که گفتیم در خروجی به ما یک ولتاژ ثابت داده که باعث می شود به المان های مدار آسیبی نرسد. اگر خروجی آداپتورها را محاسبه کنیم همه آنها یک مقدار اختلاف با ولتاژ نامی خودشان دارند و زمانی که از یک رگولاتور استفاده کنیم خروجی ثابت است مثلاً برای رگولاتور 5087 که خروجی ۷ ولت دارد اگر ولت متر را خروجی رگولاتور بگذاریم ولت متر به شما عدد 7,81 را نشان می دهد و شاید حتی 7,88. پس مشاهده می شود که خروجی رگولاتور پایدار است .

مزیت دوم مربوط می شود به ولتاژ های مختلف در یک مدار. فرض کنید که در یک مدار یک میکروکنترلر با ۷ ولت و یک موتور با 12 ولت و یک سنسور که با 3,3 ولت کار می کند. ما یک منبع تغذیه (مثلاً ۱۷ ولت) که آن را به مدار می دهیم و در مسیر هر کدام از المانهایی که با ولتاژ های مختلفی کار می کنند یک رگولاتور قرار می دهیم تا ولتاژ مدنظر تامین شود.

۱-۳. تقسیم بندی رگولاتور

رگولاتورها به دو دسته تقسیم می شوند رگولاتور با خروجی ثابت و رگولاتور با خروجی متغیر که رگولاتر با خروجی ثابت هم به دو دسته ی ولتاژ خروجی مثبت و ولتاژ خروجی منفی تقسیم می شود . رگولاتور با ولتاژ خروجی متغیر یک دسته از رگولاتور ها هستند که خروجی آنها با توجه به مدار واسطی که در دیتاشیت آنها آمده تغییر می کند. به عنوان مثال اگر شما یک مقاومت 18 کیلو با یک خازن 188 نانو در مسیر استفاده کنید ولتاژی ثابت در خروجی به ما می دهد و اگر یک مقاومت 2,2 کیلو و یه خازن 18 پیکو در مسیر استفاده شود یک خروجی ثابت دیگر به ما می دهد.

¹ regulator

جدول ۱-۱. ولتاژ خروجی و حداقل ولتاژ ورودی از سری ۵۰

نام رگولاتور	ولتاژ خروجی (ولت)	حداقل ولتاژ ورودی(ولت)
7805	5	7.3
7809	9	11.5
7812	12	14.6
7818	18	21
7824	24	27.1

۱-۴. چند نکته در مورد رگولاتورها

ولتاژ خروجی رگولاتورهای این سری (سری ۵۰) از روی دو رقم آخر معلوم می شود ، به عنوان مثال رگولاتور ۵۰۲۴ ولتاژ خروجی اش ۲۴ ولت است یا ۵۰۱۲ ولتاژ خروجی آن ۱۲ ولت است .یعنی به طور کلی رگولاتور 50XX ولتاژ خروجی آن XX است .


رگولاتور سری ۷۸ رگولاتوری است که ولتاژ خروجی آن مثبت و ثابت است و در مقابل سری ۵۶ رگولاتوری است که در آن ولتاژ خروجی منفی و ثابت است . به طور مثال ولتاژ خروجی رگولاتور 5687 می شود منفی 7 ولت. یعنی به طور کلی خروجی 56XX منفی XX است.

ورودی رگولاتور های سری منفی حتما منفی است یعنی شما نمی توانید به یک رگولاتور 7912 ولتاژ ورودی 17 ولت داده و در خروجی به شما منفی 12 ولت بدهد شما حتما باید به آن یک ولتاژ منفی داده تا به شما در خروجی منفی 12 ولت بدهد.

اگر دقت کنید ولتاژ ورودی رگولاتورها یک مقدار از ولتاژ خروجی بیشتر است ، به عنوان مثال اگر به یک رگولاتور ۵۰۸۷ ولتاژ ۳ ولت بدهیم طبیعی است که در خروجی ۷ ولت نمی دهد که علت آن هم تلفات ترانزیستوری است که داخل رگولاتور اتفاق می افتد.

ولتاژ خروجی این رگولاتور مثبت ۷ ولت است. این رگولاتور هیچ برتری نسبت به بقیه رگولاتورها ندارد علت استفاده زیاد از آن این است که اکثر مداراتی که از آنها استفاده می شود با 7 ولت ثابت کار می کنند نمونه بارز آن میکروکنترلر avr است که فقط با 7 ولت کار میکند. و البته هنوز خیلی از مدارات استفاده شده با همین میکروکنترلر است . یا اکثر سنسورها، مثل سنسور آلتراسونیک

این رگولاتور 3 تا پایه دارد، که پایه هاش به صورت زیر است:



شکل ۱-۱. رگولاتور ۷۸۰۵

-پایه اول ورودی است پایه دوم باید به زمین متصل شود و پایه سوم هم که ولتاژ خروجی است . نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حداکثر جریان خروجی این رگولاتور ۸,۷ آمپر است و اگر بیشتر از توان جریان کشیده شود ممکن است رگولاتور بسوزد. چند راه حل برای زمانی که به جریان بیشتری احتیاج است: اول این که می توانید به جای این رگولاتور از رگولاتورهای دیگر استفاده کنید که جریان خروجی بیشتری به شما میدهند یا مثلاً از رگولاتورهای ولتاژ متغیر با جریان بالاتر استفاده کنید مثل LM2576 دوم این که از رگولاتور قابلمه ای از همان سری استفاده کنید. رگولاتور قابلمه ای یک رگولاتور است که جریان خروجی 3 آمپری دارد.



شکل ۱-۲. رگولاتور قابلمه ای

تنها نکته ای که در مورد این رگولاتور وجود دارد این است که بدنه آن باید به زمین وصل شود . روش سوم هم این است که از مدارهایی استفاده شود که جریان دهی رگولاتور را افزایش میدهند.

فصل دوم

شماتیک مداری قطعات الکترونیکی و شیوه قرار دادن آنها در مدار